## 安徽省农业农村厅关于对农机购置与应用补贴违规投档有关企业进行约谈的通知

## 各有关企业:

我省在组织专家对 2022 年企业自主投档产品第一次审核过程中,发现部分企业的产品涉嫌违规投档。依据《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)》《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》和《安徽省农机购置补贴产品违规经营行为处理规范(试行)》等文件要求,经研究,对部分违规企业的产品作出拟处理意见(详见附件),并约谈相关企业。

根据近期疫情防控要求,本次约谈采取书面答复的方式进行。请相关企业对照拟处理意见,于2022年8月15日前提供书面答复意见(将盖章扫描件)。我厅根据书面答复意见,依照《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)》(农办财[2017]26号)等相关规定作出处理决定。逾期不予答复者,视为同意拟处理意见。

联系人: 朱成亮; 邮箱: ahbttd@163.com; 联系电话: 0551-62666815。

附件:安徽省 2022 年第一批农机购置与应用补贴投档 违规企业拟处理意见

> 安徽省农业农村厅 2022 年 8 月 10 日

## 附件

## 安徽省 2022 年第一批农机购置与应用补贴投档违规企业拟处理意见

序号	企业名称	产品名称	机具型号	企业所属 省份	存在问题	拟处理意见	备注
1	黄山市白云机械有限公司	茶叶烘干机	6CHS-10	安徽省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
2	四川省万马机械制造有限 公司	饲料粉碎机	9FC-21	四川省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
3	湖南省金峰机械科技有限 公司	饲料粉碎机	9FZ-21-10	湖南省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
4	浙江川崎茶业机械有限公 司	电动单人修剪机	ePST75H	浙江省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
5	浙江春江茶叶机械有限公 司	金属炉八角炒干机	6CBC-110	浙江省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
6	烟台成峰机械科技有限公 司	田园管理机	3TG-4Q-D	山东省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
7	烟台成峰机械科技有限公 司	田园管理机	3TGQ-4R	山东省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
8	常州汉森机械股份有限公 司	筑埂机	1ZGD-30	江苏省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
9	常州汉森机械股份有限公 司	驱动圆盘犁	1LYQ-1030	江苏省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格

10	常州汉森机械股份有限公 司	驱动圆盘犁	1LYQ-1230	江苏省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
11	常州汉森机械股份有限公 司	驱动圆盘犁	1LYQ-1430	江苏省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
12	遂川新瑞林机械有限公司	砻碾组合米机	6LN-15/15SF 4	江西省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
13	西安圣达环保设备有限公 司	微波茶叶烘干机	6CHW-9	陕西省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
14	乐陵市原野机械设备有限 公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	山东省	违规	取消补贴资格	该产品已在外省取消补贴资格
15	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘焙机	6CHWS-6	浙江省	产品结构参数不符合档次 要求,非补贴产品	取消补贴资格	
16	浙江春江茶叶机械有限公 司	旋转式烘焙提香机	6CHT-7.0	浙江省	产品结构参数不符合档次 要求,非补贴产品	取消补贴资格	
17	福建省金火机械有限公司	茶叶烘焙机	JH-6CHZ-6	福建省	产品结构参数不符合档次 要求(非百叶式)且投档 材料无效(承诺函)。	取消补贴资格	
18	巩义市恒裕机械制造有限 公司	秸秆压块机	9JK-2600	河南省	低档高投(功率参数不符 合投档参数要求)。	取消补贴资格	
19	洛阳路通农业装备有限公 司	轮式拖拉机	LTD1404-6	河南省	投档参数不符合档位要求 (马力值不符),低档高 投。	取消补贴资格	
20	江苏华源节水股份有限公 司	卷盘式喷灌机	JP50-150	江苏省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	

21	江苏华源节水股份有限公 司	卷盘式喷灌机	JP32-70	江苏省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	
22	菏泽龙腾机械有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	山东省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	
23	菏泽龙腾机械有限公司	绞盘式喷灌机	JP90/300	山东省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	
24	江苏佳润喷灌设备有限公 司	绞盘式喷灌机	JP75/300	江苏省	投档技术参数(软管长度) 不符合填报要求,且推广 鉴定证书地址与营业执照 不符	取消补贴资格	
25	江苏佳润喷灌设备有限公 司	绞盘式喷灌机	JP50/180	江苏省	投档技术参数(软管长度) 不符合填报要求,且推广 鉴定证书地址与营业执照 不符	取消补贴资格	
26	江苏德源制泵有限公司	绞盘式喷灌机	JP50/180	江苏省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	
27	山东华泰保尔水务农业装 备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	8PJP-75/250	山东省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	

28	山东华泰保尔水务农业装 备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	8PJP-85/200	山东省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	
29	山东华泰保尔水务农业装 备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	8PJP-50/90	山东省	投档技术参数(软管长度 不满足档位参数要求)不 符合填报要求。	取消补贴资格	
30	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-90	山东青岛	低档高投(工作幅宽参数 不满足档位要求)。	取消补贴资格	
31	河北名宏新能源有限公司	秸秆压块机	9JK-2600	河北省	低档高投(功率参数不符 合投档参数要求)。	取消补贴资格	
32	力喜冷冻设备(苏州)有 限公司	组合冷库	ZK650	江苏省	低档高投(库容参数不符 合投档参数要求)。	取消补贴资格	
33	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-15	安徽省	鉴定证书和鉴定报告上传错误。样机照片与本企业 另一型号产品照片雷同且 型号不明。	<b>敬</b> 音	
34	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-31	安徽省	鉴定证书和鉴定报告上传 错误。样机照片与本企业 另一型号产品照片雷同且 型号不明。	<b>敬</b> 音 古	
35	德州盛然晨农业装备有限 公司肃宁分公司	穗茎兼收玉米收获机	4YLSJ–5A	河北省	投档技术参数(无秸秆兼 收装置)无证明材料。	<u></u> 敬 言 口	
36	德州盛然晨农业装备有限 公司肃宁分公司	穗茎兼收玉米收获机	4YLSJ-5B	河北省	投档技术参数(无秸秆兼 收装置)无证明材料。	<b>敬</b> 書 日	

37	临沭县瑞祥机械制造有限 公司	旋耕机	1GKN-250	山东省	投档信息不全(鉴定报告 缺项)。	退回重新投档	
38	郓城县工力有限公司	深松机	1SZ-270	山东省	鉴定证书信息与申报产品 型号不符。	退回重新投档	
39	连云港国旋机械有限公司	通轴旋耕机	1GK-250	江苏省	投档材料上传错误(非鉴 定报告)。	退回重新投档	
40	洛阳万平机械制造有限公 司	液压翻转犁	1LF-550	河南省	该产品是补贴产品,但档 次填报错误。	退回重新投档	
41	江西南特丰收农业装备有 限公司	旋耕机	1GKN-160	江西省	样机照片机型与检验报告 照片不一致。	退回重新投档	
42	潍坊大申奔野机械有限公 司	轮式拖拉机	M704-B1	山东省	投档技术参数(最小使用 比质量计算错误)不符合 填报要求。	退回重新投档	